

«إجراءات جديدة من «بوينغ» لضمان جودة «طائرة 737 ماكس»



ذكر رئيس قسم الطائرات التجارية في شركة بوينغ، الاثنين أن «الشركة ستضيف المزيد من عمليات فحص الجودة لطائرة 737 ماكس، بعد وقوع حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة (الأسكا إيرلاينز) في «وقت سابق من هذا الشهر».

وقال ستان ديل، رئيس شركة بوينغ للطائرات التجارية في رسالة إلى الموظفين: «إن الشركة ستُرسل أيضاً فريقاً إلى الشركة الموردة (سبريت إيروسيستمز) التي تقوم بتصنيع وتركيب الجزء الذي انفصل من الباب في الحادث، بهدف تفقد وفحص العمل لدى سبريت والموافقة عليه قبل إرسال جسم الطائرة إلى منشآت الإنتاج التابعة لبوينغ في ولاية «واشنطن».

وتأتي الإجراءات الجديدة من بوينغ، بعد أن مددت إدارة الطيران الاتحادية الجمعة قراراً بتمديد حظر تحليق 171 طائرة من طراز «بوينغ» ماكس 9 إلى أجل غير مسمى لإجراء فحوصات جديدة للسلامة

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها لن تنظر في النتائج ولن تحدد مدى سلامة الطائرات للسماح باستئناف الطيران إلا (بعد فحص 40 طائرة. (رويترز

"حقوق النشر محفوظة لصحيفة الخليج. © 2024"